



HYUNDAI Accent

LC седан 2000-2005

1.3 Бензин 70-82 л. с.

Шины

- 175/70 R13 - заводская комплектация
- 185/60 R14 - заводская комплектация
- 175/65 R14 - замена
- 185/55 R15 - заводская комплектация
- 195/50 R15 - замена

Диски

- 13"x5j PCD 4x100 ET 46 ЦО 54.1 - заводская комплектация
- 13"x4.5j-6j PCD 4x100 ET 38-49 ЦО 54-281 - замена
- 14"x5j-5.5j PCD 4x100 ET 46 ЦО 54.1 - заводская комплектация
- 14"x4.5j-6j PCD 4x100 ET 35-50 ЦО 54-281 - замена
- 15"x5.5j PCD 4x100 ET 46 ЦО 54.1 - заводская комплектация
- 15"x5j-7j PCD 4x100 ET 35-50 ЦО 54-281 - замена
- 16"x5.5j-7j PCD 4x100 ET 35-50 ЦО 54-281 - замена
- 17"x6j-7.5j PCD 4x100 ET 35-50 ЦО 54-281 - замена

Моторное масло

- SAE 5W30, ACEA A3/B4, необходимый объем 4 л.
- SAE 0W30, ACEA A3/B4, необходимый объем 4 л.
- SAE 5W40, ACEA A3/B4, необходимый объем 4 л.
- SAE 10W40, ACEA A3/B4, необходимый объем 4 л.

Аккумулятор

- 45-60 Ач, обратная полярность, размер (Д×Ш×В) 205-207×173-175×188-190 мм