LAND ROVER Discovery Sport

I (L550) 2015-2019 2.0 SD4 Дизель 180 л. с.

Шины

- 225/65 R17, 235/65 R17 заводская комплектация
- 235/60 R18 заводская комплектация
- 235/55 R19 заводская комплектация
- 245/45 R20 заводская комплектация

Диски

- 17"x7j PCD 5x108 ET 45 ЦО 63.4, 17"x7.5j PCD 5x108 ET 45 ЦО 63.4 заводская комплектация
- 17"x6.5j-7.5j PCD 5x108 ET 43-47 ЦО 63-281 замена
- 18"x8j PCD 5x108 ET 45 ЦО 63.4 заводская комплектация
- 18"x7.5j-8.5j PCD 5x108 ET 43-47 ЦО 63-281 замена
- 19"x8j PCD 5x108 ET 45 ЦО 63.4 заводская комплектация
- 19"x7.5j-8.5j PCD 5x108 ET 43-47 ЦО 63-281 замена
- 20"x8j PCD 5x108 ET 45 ЦО 63.4 заводская комплектация
- 20"x7.5j-8.5j PCD 5x108 ET 43-47 ЦО 63-281 замена

Моторное масло

- SAE 5W30, LAND ROVER STJLR.03.5003, необходимый объем 4 л.

Аккумулятор

- 80-100 Ач, обратная полярность, размер (Д×Ш×В) 313-315×173-175×188-192 мм