

PEUGEOT 3008

II внедорожник 2016-2021 2.0 Blue Hdi Дизель 150 л. с.

Шины

- 215/65 R17 заводская комплектация
- 225/55 R18 заводская комплектация
- 235/50 R19 заводская комплектация

Диски

- 17"x7j PCD 5x108 ET 42 ЦО 65.1 заводская комплектация
- 17"x6.5j-7.5j PCD 5x108 ET 40-44 ЦО 65-281 замена
- 18"x7.5j PCD 5x108 ET 49 ЦО 65.1 заводская комплектация
- 18"x7j-8j PCD 5x108 ET 47-51 ЦО 65-281 замена
- 19"x7.5j PCD 5x108 ET 42 ЦО 65.1 заводская комплектация
- 19"x7j-8j PCD 5x108 ET 39-45 ЦО 65-281 замена

Моторное масло

- SAE 0W30, PSA B71 2312, необходимый объем 6 л.