



TOYOTA Harrier

DBA 2013-2020

2.0 Бензин 151 л. с.

Шины

- 225/65 R17 - заводская комплектация
- 235/55 R18 - заводская комплектация

Диски

- 17"x7j PCD 5x114.3 ET 39 ЦО 60.1 - заводская комплектация
- 17"x6.5j-8j PCD 5x114.3 ET 32-44 ЦО 60-281 - замена
- 18"x7.5j PCD 5x114.3 ET 45 ЦО 60.1 - заводская комплектация
- 18"x7j-8.5j PCD 5x114.3 ET 38-50 ЦО 60-281 - замена

Моторное масло

- SAE 5W30, ACEA A5/B5, ILSAC GF-5, необходимый объем 5.4 л.

Аккумулятор

- 70-85 Ач, обратная полярность, размер (Д×Ш×В) 253-269×168-175×218-227 мм
- 60-85 Ач, обратная полярность, размер (Д×Ш×В) 228-269×168-175×218-227 мм